











TADEUSZ 25



Nr	D[mm]	S[mm]	G[mm]	
1	506	440	32	1
2	945	575	32	1
3	921	540	16	1
4	520	405	16	1
5	1870	405	16	1
6	922	80	16	2
7	520	80	16	1
8	1870	540	16	1
9	1775	435	16	1
10	1775	435	16	1
11	905	400	16	1
12	905	80	16	1
13	519	380	16	4
14	1805	934	2,5	1
15	1805	700	2,5	1
16	1780	492	16	1
17	1780	492	16	1




I - 2 St.




Q - 4 St.
4x25 mm



R - 1 St.




P - 8 St.




F - 6 St.




B2 - 6 St.




U - 2 St.




Y - 2 St.




S - 20 St.




C - 8 St.




D - 8 St.



N - 4 St.
4x25 mm



A - 11 St.



K - 13 St.




E - 100 St.



B1 - 26 St.



G - 50 St.
3,5x16 mm




Z - 1 St.




L - 25 St.


I




II




III


















IV







V

100X 





VI



PL

UWAGA!!!

MONTOWANIE USZKODZONYCH ELEMENTÓW POWODUJE UTRATĘ GWARANCJI

UWAGA!!!

MEBEL ZAWIERA ELEMENTY DREWNIANE

W PRZYPADKU REKLAMACJI PROSZĘ PODAĆ NUMER PAKOWACZA ZNAJDUJĄCY SIĘ NA KARTONIE
ODCIEŃ DREWNA I UKŁAD SŁOI MOGĄ NIEZNACZNIE ODBIEGAĆ
OD PREZENTOWANYCH NA ZDJĘCIACH KATALOGOWYCH

CZ

UPOZORNĚNÍ!!!

MONTÁŽ POŠKOZENÝCH KOMPONENTŮ RUŠÍ PLATNOU ZÁRUKU

UPOZORNĚNÍ!!!

NÁBYTEK OBSAHUJE DŘEVĚNÉ PRVKY

V PŘÍPADĚ REKLAMACE UVEĎTE PROSÍM ČÍSLO BALIČE, KTERÉ NAJDETE NA KRABICI
ODSTÍN A KRESBA DŘEVA SE MOHOU VÝRAZNĚ LIŠIT
OD TĚCH ZOBRAZENÝCH NA KATALOGOVÝCH FOTOGRAFIÍCH

DE

BEACHTUNG!!!

DER EINBAU BESCHÄDIGTER KOMPONENTEN SCHLIESST EINE GÜLTIGE GEWÄHRLEISTUNG AUS

BEACHTUNG!!!

MÖBEL ENTHALTEN HOLZELEMENTE

IM FALL EINER REKLAMATION GEBEN SIE BITTE DIE PAKETNUMMER AN,
DIE SIE AUF DEM KARTON FINDEN
HOLZSCHATTIERUNG UND HOLZZEICHNUNG KÖNNEN UNTERSCHIEDLICH
VON DEN AUF DEN KATALOGFOTOS GEZEIGTEN ABWEICHEN

HR

PAŽNJA!!!

INSTALACIJA OŠTEĆENIH KOMPONENTI ZA POSLJEDICU IMA GUBITAK JAMSTVA

PAŽNJA!!!

NAMJEŠTAJ SADRŽI DRVENE ELEMENT

U SLUČAJU REKLAMACIJE, MOLIMO NAVESTI BROJ PAKIRANJA KOJI SE NALAZI NA KUTIJI
NIJANSA DRVETA I RASPORED GODOVA MOGU MINIMALNO
ODUDARATI OD ONIH NA KATALOŠKIM FOTOGRAFIJAMA

HU

FIGYELEM!!!

SÉRÜLT ALKATRÉSZEK BEÉPÍTÉSE ESETÉN A GARANCIA ÉRVÉNYÉT VESZTI

FIGYELEM!!!

A BÚTOROK FA ELEMÉKET TARTALMAZNAK

REKLAMÁCIÓ ESETÉN KÉRJÜK, ADJA MEG A DOBOZON TALÁLHATÓ CSOMAGOLÁSI SZÁMOT
A FA ÁRNYALATA ÉS A CSOMÓK ELRENDEZÉSE
JELENTŐSEN ELTÉRHET A KATALÓGUSBAN SZEREPLŐ KÉPEKTŐL

SK

UPOZORNENIE!!!

INŠTALÁCIU POŠKODENÝCH KOMPONENTOV SA RUŠÍ ZÁRUKA

UPOZORNENIE!!!

NÁBYTOK OBSAHUJE DREVENÉ PRVKY

V PRÍPADE REKLAMÁCIÍ UVEĎTE ČÍSLO BALENIA NÁJDENÉ NA KRABICI
ODTIEŇ DŘEVA A USPORIADANIE UZLOV
SA MÔŽE VÝRAZNE LIŠIŤ OD KATALÓGOVÝCH OBRÁZKOV

SR

PAŽNJA!!!

MONTAŽA OŠTEĆENIH DELOVA DOVODI DO GUBITKA GARANCIJE

PAŽNJA!!!

NAMEŠTAJ SADRŽI DRVENE DELOVE

U SLUČAJU REKLAMACIJA MOLIMO DA DOSTAVITE PAKER BROJ KOJI SE NALAZI NA KARTONU
NIJANSA BOJE DRVETA I RASPORED SLOJEVA MOGU NEZNATNO
DA SE RAZLIKUJU OD PREZENTOVANIH NA SLIKAMA U KATALOGU